



Recreanten Advies Raad

Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland

Hoek van Holland, 16-01-2019

Werkzaamheden bestrating:

Recreanten hebben de RAR gewezen op slechte bestrating, die op dit moment wordt herstraat, bijvoorbeeld aan het Karveel.

Karveel

- De bestrating in het Karveel bijvoorbeeld is zeer slecht teruggebracht en de tuinen van de aanwonende liggen door de herbestrating circa 20 cm lager. Hierdoor bestaat de kans dat er bij regenval een waterballet in de tuinen van deze recreanten.
Het werk is nog niet afgerond, alle tuintjes worden netjes aangeheeld. Er zal een proces verbaal van oplevering worden opgemaakt waarbij eventuele onvolkomenheden zullen worden opgepakt en opgelost.
- Ook bij de aanliggende bestrating rondom het voetbalveld kan het mis gaan als deze te hoog wordt aangebracht, het gehele voetbalveld zal dan opgehoogd dienen te worden omdat ook hier anders een zwembad ontstaat bij regenval.

Het veld zal dit voorjaar volledig worden gerenoveerd.

Kortom, het baart ons grote zorgen hoe deze aannemer de werkzaamheden verricht, in onze ogen in het geheel niet op een professionele wijze.

- Daar komt bij dat het wellicht vele malen verstandiger is andere bestrating aan te brengen dan de huidige terug te brengen. Bij nieuwe bestrating wordt een en ander vlakker waardoor mensen die moeilijk ter been zijn beter kunnen lopen, ook voor rolstoelen, rollators en kinderwagens / buggy's gaat het beter bij een nieuwe vlakkere bestrating.

Nieuwe bestrating hoeft niet meer te kosten want de huidige bestrating is te verkopen (veel tuincentra zijn op zoek naar deze straatstenen) en nieuwe gebakken klinkers kunnen daardoor aangeschaft worden zonder verlies, en het aanbrengen van nieuwe klinkers gaat sneller en is dus goedkoper waardoor nieuwe verharding voor de recreanten in het gebruik prettiger is en goedkoper in het aanbrengen. Waarom is er niet geïnventariseerd wat de recreanten wensen aan verharding?

Vanwege duurzaamheidsafwegingen (circulaire economie) is besloten zoveel mogelijk de bestrating te hergebruiken. Bovendien past dit in het authentieke beeld van het recreatieoord.

Boeier:

- Ter hoogte van nummer 22 is door wortelopgroei het straatwerk omhoog gekomen. Vooral 's avonds levert dit gevaarlijke situaties op als het donker is.

Dit zal worden bekeken en indien nodig opgelost.

Het advies van de RAR:

1. Voor er verder gegaan wordt met herbestraten eerst de recreanten raadplegen welke verharding men wenst. **Met dit advies in gedachten zal bij volgende herstratingsprojecten hier meer aandacht aan worden besteed. Zo zal eerder worden overlegd met de RAR, echter niet met individuele recreanten of groepen recreanten. De RAR zal om advies worden gevraagd en kan indien nodig betrokken recreanten raadplegen.**



Recreanten Advies Raad

Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland

2. Het gehele recreatieoord nazien op gevaarlijke situaties zoals ter hoogte van Boeier 22.
Gewerkt zal worden aan een volledige schouw en normering van de bestratingen.
3. Graag professioneel toezicht vanuit de gemeente op de aannemer die de bestratingswerkzaamheden uitvoert.
Dit nemen wij ter harte.